

Page de garde de la fiche de données de sécurité

Identification du produit:

Nom commercial	RÉSINE POLYESTER
Motif de l'utilisation	Résine
UFI	VCYG-EDC6-E00E-SGQP
Numéro d'article	SOR140090, 140100

Fournisseur qui transmet la fiche de données de sécurité

Fournisseur: TELL's Power AG
Bahnhofweg 2 + 4
CH-6405 Immensee

Téléphone: 041 850 77 44

E-Mail : info@tellspower.ch

Numéro d'urgence national: **145** (accessible 24h/24, Tox Info Suisse, Zurich ; pour les appels depuis la Suisse, renseignements en français, allemand et italien)

Informations destinées aux utilisateurs :

Section 1 Réservé aux professionnels

Section 13 Ne pas jeter les emballages entièrement vides avec les ordures ménagères. Les emballages doivent être recyclés. Traitez les résidus de produits et les emballages non vidés comme des déchets dangereux. Les résidus peuvent présenter un risque d'explosion. Ne pas percer les récipients non nettoyés, découper ou souder. Éliminer les déchets dangereux conformément à la directive 91/689/CEE dans un centre d'élimination agréé, en indiquant un numéro de code de déchet conformément à la décision 2000/532/CE. L'élimination doit se faire conformément aux lois et réglementations régionales, nationales et locales. réglementations en vigueur. Les réglementations locales peuvent être plus strictes que les exigences régionales ou nationales et doivent être respectées. Suisse : éliminer l'emballage entièrement vide avec les déchets urbains. Les récipients partiellement vides doivent être retournés au point de vente ou remis à un centre de collecte pour déchets spéciaux.

Section 15 Ce produit ne peut être vendu qu'à des utilisateurs professionnels.



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

(Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878)

SECTION 1y: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

1.1. étiquette d'un produit

Nom du produit : RESINE PRE ACCELEREE

Code produit : RP140100.

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

N / A

1.3. Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité

Raison Sociale : SOROMAP PEINTURES VERNIS.

Adresse : 1, RUE MAURICE MALLET ZI DE BELIGON.17300.ROCHEFORT SUR MER.FRANCE.

Téléphone : 05.46.88.36.10. Télécopie : 05.46.88.36.15.

contact@soromap.com

www.soromap.com

1.4. Numéro d'urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.

Association/Organisme : INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conforme au règlement CE n° 1272/2008 et ses amendements.

Liquide inflammable, Catégorie 3 (Flam. Liq. 3, H226).

Toxicité aiguë par inhalation, Catégorie 4 (Acute Tox. 4, H332).

Irritation cutanée, Catégorie 2 (Skin Irrit. 2, H315).

Irritation des yeux, Catégorie 2 (Eye Irrit. 2, H319).

Toxicité pour la reproduction, Catégorie 2 (Repr. 2, H361d).

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique), catégorie 3 (STOT SE 3, H335).

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée), Catégorie 1 (STOT RE 1, H372).

Dangereux pour le milieu aquatique - Danger chronique, Catégorie 3 (Aquatic Chronic 3, H412).

2.2. Éléments d'étiquetage

Conforme au règlement CE n° 1272/2008 et ses amendements.

Pictogrammes de danger :



GHS02



SGH07



SGH08

Mot-indicateur:

DANGER

Identificateurs de produit :

EC 202-851-5

STYRÈNE

Mentions de danger :

H226

Liquide et vapeurs inflammables.

H315

Provoque une irritation cutanée.

H319

Provoque une grave irritation des yeux.

RESINE PRE ACCELEREE - RP140100

H332	Nocif en cas d'inhalation.
H335	Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.
H361d	Susceptible de nuire à l'enfant à naître.
H372	Cause des lésions aux organes par exposition prolongée ou répétée (sens de l'ouïe).
H412	Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables.
Conseils de prudence - Général :	
P101	Si un avis médical est nécessaire, ayez à portée de main le contenant ou l'étiquette du produit.
Conseils de prudence - Prévention :	
P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Non fumeur.
P271	Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/de l'ouïe protection/ ...
Conseils de prudence - Réponse :	
P302 + P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau/...
P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si présent et facile à faire. Continuez à rincer.
P312	Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... en cas de malaise.
P332 + P313	En cas d'irritation cutanée : Consulter un médecin.
Conseils de prudence - Élimination :	
P501	Éliminer le contenu/récipient par un organisme agréé

2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de substances classées comme 'Substances of Very High Concern' (SVHC) \geq 0,1% publiées par l'European Agence des produits chimiques (ECHA) au titre de l'article 57 de REACH : <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

Le mélange ne remplit ni les critères PBT ni les critères vPvB pour les mélanges conformément à l'annexe XIII du règlement REACH CE 1907/2006.

Le mélange ne contient pas de substances \geq 0,1% ayant des propriétés de perturbateur endocrinien conformément aux critères de la Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou Règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges

Composition :

Identification	(CE) 1272/2008	Noter	%
CASy: 100-42-5 CEy: 202-851-5 PORTÉEy: 01-2119457861-32 STYRÈNE	GHS07, GHS08, GHS02 Dgr Flam. Liquide. 3, H226 Aspic. Tox. 1, H304 Irritation cutanée. 2, H315 Irritation des yeux. 2, H319 Toxicité aiguë. 4, H332 STOT SE 3, H335 Repr. 2, H361d STOT RE 1, H372 Chronique aquatique 3, H412	D [1] [2]	40 \leq x% < 45

Limites de concentration spécifiques:

Identification	Limites de concentration spécifiques	A MANGÉ
CASy: 100-42-5 CEy: 202-851-5 PORTÉEy: 01-2119457861-32 STYRÈNE		inhalation : ETA = 15 mg/l 4h (vapeurs)

Informations sur les ingrédients :

(Texte complet des phrases H : voir rubrique 16)

[1] Substance pour laquelle des limites maximales d'exposition sur le lieu de travail sont disponibles.

[2] Substance cancérigène, mutagène ou reprotoxique (CMR).

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS

En règle générale, en cas de doute ou si les symptômes persistent, faites toujours appel à un médecin.

NE JAMAIS provoquer l'ingestion par une personne inconsciente.

4.1. description des premiers secours En cas d'exposition par

inhalation :

En cas d'inhalation massive, évacuer la personne exposée à l'air frais. Restez au chaud et au repos.

Si la personne est inconsciente, placez-la en position latérale de sécurité. Avertir un médecin dans tous les cas, pour savoir si une surveillance et des soins hospitaliers de support seront nécessaires.

Si la respiration est irrégulière ou s'est arrêtée, pratiquer le bouche-à-bouche et appeler un médecin.

Ne pas procéder au bouche-à-bouche ou au bouche-à-nez. Utiliser le matériel approprié.

En cas de projections ou de contact avec les yeux :

Laver abondamment à l'eau fraîche et propre pendant 15 minutes en maintenant les paupières ouvertes.

En cas de rougeur, de douleur ou de déficience visuelle, consultez un ophtalmologiste.

En cas d'éclaboussures ou de contact avec la peau :

Retirer les vêtements contaminés et laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon ou un nettoyant reconnu.

Faites attention à tout résidu de produit entre la peau et les vêtements, montres, chaussures, etc.

En cas de réaction allergique, consulter un médecin.

En cas d'ingestion : Ne rien donner

au patient par voie orale.

En cas d'ingestion, si la quantité est faible (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche à l'eau et consulter un médecin.

Gardez la personne exposée au repos. Ne forcez pas à vomir.

Consulter immédiatement un médecin en lui montrant l'étiquette.

En cas d'ingestion accidentelle, appeler un médecin pour déterminer si une observation et des soins hospitaliers seront nécessaires. Montrez l'étiquette.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Pas de données disponibles.

4.3. Indication de toute attention médicale immédiate et traitement spécial nécessaire

Pas de données disponibles.

ARTICLE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Inflammable.

Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone et d'autres gaz d'extinction conviennent aux petits incendies.

5.1. Moyens d'extinction

Gardez les colis près du feu au frais pour éviter que les récipients sous pression n'éclatent.

Méthodes d'extinction appropriées

En cas d'incendie, utiliser : - de

l'eau pulvérisée ou du brouillard

d'eau - de l'eau additionnée d'AFFF (Mousse Formant un Film Aqueux) -

du halon

- mousse

- poudre ABC polyvalente - poudre

BC - dioxyde de carbone (CO₂)

Empêcher les effluents des mesures de lutte contre l'incendie de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

Méthodes d'extinction inadaptées

En cas d'incendie, ne pas utiliser : - jet

d'eau

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange Un

incendie produit souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut être dangereuse pour la santé.

Ne pas respirer la fumée.

En cas d'incendie, peut se former : - du monoxyde de carbone
(CO) - du dioxyde de carbone (CO2)

5.3. Conseils aux pompiers

Le personnel de lutte contre l'incendie doit être équipé d'appareils respiratoires isolants autonomes.

SECTION 6 : MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence Consulter
les mesures de sécurité répertoriées dans les rubriques 7 et 8.

Pour les non-secouristes

En raison des solvants organiques contenus dans le mélange, éliminer les sources d'ignition et ventiler la pièce.

Éviter d'inhaler les vapeurs.

Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

En cas de déversement important, évacuer tout le personnel et n'autoriser l'intervention que d'opérateurs formés et équipés d'appareils de sécurité.

Pour secouriste

Les secouristes seront équipés d'équipements de protection individuelle adaptés (voir section 8).

6.2. Précautions environnementales

Contenir et contrôler les fuites ou les déversements avec des matériaux absorbants non combustibles tels que sable, terre, vermiculite, terre de diatomées dans des fûts pour l'élimination des déchets.

Empêcher tout matériau de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

Si le produit contamine des cours d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires. Utiliser des fûts pour éliminer les déchets collectés conformément à la réglementation en vigueur (voir rubrique 13).

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage Nettoyer de

préférence avec un détergent, ne pas utiliser de solvants.

6.4. Référence à d'autres sections

Pas de données disponibles.

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE

Les exigences relatives aux locaux de stockage s'appliquent à toutes les installations où le mélange est manipulé.

Éviter l'exposition aux femmes enceintes et avertir les femmes en âge de procréer des risques possibles

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation

sans danger Toujours se laver les mains après manipulation.

Enlever et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

Assurez-vous qu'il y a une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées.

Retirer les vêtements contaminés et l'équipement de protection avant d'entrer dans les aires de restauration.

Prévention des

incendies : Manipuler dans des zones bien ventilées.

Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Ils peuvent se répandre sur le sol et former des mélanges explosifs avec l'air.

Empêcher la formation de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et éviter les concentrations de vapeur supérieures aux limites d'exposition professionnelle.

Empêcher l'accumulation de charges électrostatiques avec des connexions à la terre.

Le mélange peut se charger électrostatiquement : toujours broyer lors de la décantation. Portez des chaussures et des vêtements antistatiques et faites des sols non conducteurs

Utiliser le mélange dans des locaux exempts de flammes nues ou d'autres sources d'ignition et s'assurer que l'équipement électrique est convenablement protégé.

Conserver les emballages bien fermés et à l'écart des sources de chaleur, des étincelles et des flammes nues.

N'utilisez pas d'outils susceptibles de produire des étincelles. Ne pas fumer.

Empêcher l'accès au personnel non autorisé.

Equipements et procédures recommandés : Pour la

protection individuelle, voir la rubrique 8.

Respecter les précautions indiquées sur l'étiquette ainsi que les réglementations de sécurité industrielle.

Éviter d'inhaler les vapeurs. Effectuer toute opération industrielle pouvant y donner lieu dans un appareil étanche.

Prévoir une extraction des vapeurs à la source d'émission ainsi qu'une ventilation générale des locaux.

Prévoir également des appareils respiratoires pour certaines tâches courtes à caractère exceptionnel et pour les interventions d'urgence.

Dans tous les cas, récupérer les émissions à la source.

Éviter tout contact avec la peau et les yeux avec ce mélange.

Éviter l'exposition - obtenir des instructions spéciales avant utilisation.

Les emballages ouverts doivent être refermés avec soin et stockés en position verticale.

Matériels et procédures interdits :

Ne pas fumer, manger ou boire dans les zones où le mélange est utilisé.

Ne jamais ouvrir les emballages sous pression.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Pas de données disponibles.

Espace de rangement

Tenir hors de portée des enfants.

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.

Tenir à l'écart de toute source d'ignition - ne pas fumer.

Tenir à l'écart de toute source d'ignition, de chaleur et de lumière directe du soleil.

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

Le sol doit être imperméable et former un bassin collecteur afin qu'en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse pas se répandre au-delà de cette zone.

Emballage

Toujours conserver dans un emballage fait d'un matériau identique à celui d'origine.

7.3. Utilisation(s) finale(s) spécifique(s)

Pas de données disponibles.

SECTION 8 : CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle :

- Allemagne - AGW (BAuA - TRGS 900, 08/08/2019) :

CAS	VME	VME : Excès	Remarques
100-42-5	20 ppm		
		86 mg/m ³	2(II)

- France (INRS - ED984 / 2020-1546) :

Peau/Bruit	VME-ppm	VME-mg/m ³	VLE-ppm	VLE-mg/m ³	Notes	CAS	N° TMP
						100-42-5 23,3 100 46,6	
						200	84

- UK / WEL (limites d'exposition sur le lieu de travail, EH40/2005, quatrième édition 2020) :

CAS	TWA :	STEL :	Plafond :	Définition :	Critères :
100-42-5 250 ppm	100 ppm 430 mg/m ³	1080 mg/m ³			

8.2. Contrôles d'exposition

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Pictogramme(s) indiquant l'obligation du port des équipements de protection individuelle (EPI) :



Utiliser un équipement de protection individuelle propre et correctement entretenu.

Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail.

Ne jamais manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Enlever et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. S'assurer qu'il y a suffisamment de ventilation, en particulier dans les espaces confinés.

- Protection yeux/visage

Éviter le contact visuel.

Utilisez des protections oculaires conçues pour protéger contre les éclaboussures de liquide

Avant toute manipulation, porter des lunettes de sécurité avec côtés de protection conformes à la norme EN166.

En cas de danger élevé, protégez le visage avec un écran facial.

Les lunettes de vue ne sont pas considérées comme une protection.

Les personnes portant des lentilles cornéennes devraient porter des lunettes de prescription pendant le travail où elles peuvent être exposées à des vapeurs irritantes.
Prévoir des douches oculaires dans les installations où le produit est constamment manipulé.

- Protection des mains

Utiliser des gants de protection adaptés et résistants aux agents chimiques conformément à la norme EN ISO 374-1.

Les gants doivent être choisis en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.

Les gants de protection doivent être choisis en fonction de leur adéquation au poste de travail concerné : autres produits chimiques susceptibles d'être manipulés, protections physiques nécessaires (coupure, piqûre, protection thermique), niveau de dextérité requis.

Type de gants recommandés : - PVA

(alcool polyvinylique)

- Protection du corps

Éviter le contact avec la peau.

Porter des vêtements de protection appropriés.

Type de vêtement de protection approprié :

En cas d'éclaboussures importantes, porter des vêtements de protection étanches contre les risques chimiques (type 3) conformément à la norme EN14605/A1 pour éviter tout contact avec la peau.

En cas de risque d'éclaboussures, porter des vêtements de protection contre les risques chimiques (type 6) conformes à la norme EN13034/A1 pour éviter tout contact avec la peau.

Les vêtements de travail portés par le personnel doivent être lavés régulièrement.

Après contact avec le produit, toutes les parties du corps qui ont été souillées doivent être lavées.

- Protection respiratoire Éviter

d'inhaler les vapeurs.

Si la ventilation est insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d'exposition professionnelle, ils doivent porter un appareil de protection respiratoire adapté et homologué.

Filtre(s) anti-gaz et vapeurs (Filtres combinés) conformes à la norme EN14387 : - A1 (Marron)

- A3 (marron)

SECTION 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles État

physique

État physique : Liquide visqueux.

Couleur

Non spécifié

Odeur

Seuil olfactif : Non indiqué.

Point de fusion

Point/intervalle de fusion : < 1°C

Point de congélation

Point de congélation / Intervalle de congélation : Non indiqué.

Point d'ébullition ou point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition

Point d'ébullition/intervalle d'ébullition : Non précisé.

Inflammabilité

Inflammabilité (solide, gaz) : Non indiqué.

Limite inférieure et supérieure d'explosivité

Propriétés explosives, limite inférieure d'explosivité (%) : Non indiqué.

Propriétés explosives, limite supérieure d'explosivité (%) : Non indiqué.

point de rupture

Point de rupture : 32.00 °C.

La température d'auto-inflammation

Température d'auto-inflammation : 490°C.

température de décomposition

Point de décomposition/intervalle de décomposition : Non précisé.

pH :

Non pertinent.

Viscosité cinématique

Viscosité : dynamique : 390 - 530 mPa.s

Solubilité

Solubilité dans l'eau : Insoluble.

Solubilité dans les graisses : Non indiqué.

Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur logarithmique)

Coefficient de partage : n-octanol/eau : Non indiqué.

Pression de vapeur

Pression de vapeur (50°C) : En dessous de 110 kPa (1,10 bar).

Densité et/ou densité relativeDensité : 1,09 g/cm³**Densité de vapeur relative**

Densité de vapeur : Non indiqué.

9.2. Les autres informations

COV (g/l) : 490,50

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Pas de données disponibles.

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Pas de données disponibles.

SECTION 10 : STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**10.1. Réactivité**

Pas de données disponibles.

10.2. Stabilité chimique Ce

mélange est stable dans les conditions de manipulation et de stockage recommandées à la rubrique 7.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Lorsqu'il est exposé à des températures élevées, le mélange peut libérer des produits de décomposition dangereux, tels que du monoxyde et du dioxyde de carbone, des fumées et de l'oxyde d'azote.

10.4. Conditions à éviter

Tout appareil susceptible de produire une flamme ou d'avoir une surface métallique à haute température (brûleurs, arcs électriques, fours, etc.) doit être interdit dans les locaux.

Éviter :

- accumulation de charges électrostatiques. -

chauffage

- Chauffer

- flammes et surfaces chaudes

10.5. Matériaux incompatibles

Pas de données disponibles.

10.6. Produits de décomposition dangereuxLa décomposition thermique peut dégager/former : - du monoxyde de carbone (CO) - du dioxyde de carbone (CO₂)

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

L'exposition aux vapeurs de solvants dans le mélange au-delà de la limite d'exposition professionnelle indiquée peut entraîner des effets néfastes sur la santé tels qu'une irritation des muqueuses et du système respiratoire et des effets néfastes sur les reins, le foie et le système nerveux central.

Les symptômes produits comprendront des maux de tête, des engourdissements, des étourdissements, de la fatigue, une asthénie musculaire et, dans les cas extrêmes, une perte de conscience.

Nocif par inhalation.

Peut causer des dommages irréversibles à la peau; à savoir une inflammation de la peau ou la formation d'un érythème et d'une escarre ou d'un œdème suite à une exposition jusqu'à quatre heures.

Un contact répété ou prolongé avec le mélange peut entraîner l'élimination de l'huile naturelle de la peau, entraînant une dermatite de contact non allergique et une absorption par la peau.

Peut avoir des effets réversibles sur les yeux, comme une irritation oculaire qui est totalement réversible à la fin de l'observation à 21 jours.

Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer une irritation et des

dommages réversibles. Une irritation des voies respiratoires peut survenir, ainsi que des symptômes tels que toux, étouffement et difficultés respiratoires.

Substance soupçonnée d'être toxique pour la reproduction humaine.

Susceptible de nuire à l'enfant à naître.

Provoque de graves lésions aux organes en cas d'exposition répétée ou prolongée.

11.1.1. Matières

Toxicité aiguë :

STYRÈNE (CAS : 100-42-5)

Voie orale :

LD50 > 5000mg/kg

Voie cutanée :

LD50 > 5000mg/kg

Voie d'inhalation (Vapeurs) :

CL50 = 15 mg/l

Espèce : Rat

Durée d'exposition : 4 h

Corrosion cutanée/irritation cutanée :

STYRÈNE (CAS : 100-42-5)

Irritation :

Provoque une irritation cutanée.

2,3 <= Note moyenne <= 4,0

Toxique pour la reproduction :

STYRENE (CAS: 100-42-5)

Susceptible de nuire à l'enfant à naître.

11.1.2. Mélange

N / A

Monographie(s) du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) : CAS 100-42-5 : CIRC

Groupe 2A : L'agent est probablement cancérigène pour l'homme.

ARTICLE 12 : INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables.

Le produit ne doit pas être autorisé à s'écouler dans les égouts ou les cours d'eau.

12.1. Toxicité

12.1.1. Matières

STYRÈNE (CAS : 100-42-5)

Toxicité pour les poissons :

CL50 = 6 mg/l

Durée d'exposition : 96 h

Toxicité pour les crustacés :

CE50 = 6 mg/l

RESINE PRE ACCELEREE - RP140100

Durée d'exposition : 48 h

Toxicité des algues :

CEr50 = 4,9 mg/l

Espèce : *Pseudokirchnerella subcapitata* Durée
d'exposition : 72 h

12.1.2. Mélanges

Aucune donnée de toxicité aquatique disponible pour le mélange.

12.2. Persistance et dégradabilité

12.2.1. Matières

STYRÈNE (CAS : 100-42-5)

Biodégradabilité :

aucune donnée de dégradabilité n'est disponible, la substance est considérée comme ne se dégradant pas rapidement.

12.3. Potentiel bioaccumulatif

Pas de données disponibles.

12.4. Mobilité dans le sol

Pas de données disponibles.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas de données disponibles.

12.6. Propriétés de perturbation endocrinienne

Aucune donnée disponible.

12.7. Autres effets indésirables

Pas de données disponibles.

Réglementation allemande concernant la classification des dangers pour l'eau (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :

WGK 2 : Dangereux pour l'eau.

SECTION 13 : CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

La gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément à la directive 2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Ne pas verser dans les égouts ou les cours d'eau.

Déchets :

La gestion des déchets est effectuée sans mettre en danger la santé humaine, sans nuire à l'environnement et, en particulier, sans risque pour l'eau, l'air, le sol, les plantes ou les animaux.

Recyclez ou éliminez les déchets conformément à la législation en vigueur, de préférence via un collecteur ou une entreprise agréée.

Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas jeter les déchets dans l'environnement.

Emballage souillé :

Videz complètement le récipient. Conserver les étiquettes sur le contenant.

Donner à un entrepreneur en élimination certifié.

ARTICLE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Produit de transport conforme aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer et de l'OACI/IATA pour le transport aérien (ADR 2021 - IMDG 2020 - OACI/IATA 2021).

14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification

1866

14.2. Désignation officielle de transport de

l'ONU UN1866=SOLUTION DE RÉSINE, inflammable

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

- Classification :



3

14.4. Groupe d'emballage

III

14.5. Dangers environnementaux

-

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

ADR/RID Classe	Code	Paquet gr.	Étiquette	Ident.	QL	Provis.	égaliseur	Chat.	Tunnel
3	F1	III 3		30	5L	-	E1	3	J/E

Si Q <450l, voir 2.2.3.1.5.1.

Classe IMDG	2°Étiquette	Pack gr. QL	SME	Provis.	égaliseur	Arrimage Manutention	Ségrégation
3	-	III	5L	FE. SE 223 955	E1	Catégorie A -	

si Q < 450 l voir IMDG 2.3.2.5.

IATA	Classe	2°Étiquette	Pack gr. Passager	Passager	Cargo 60 L III	10 L	Cargaison	Remarque	égaliseur
	33	-		355		366	220L	A3	E1
		-		Y344		-	-	A3	E1

Pour les quantités limitées, voir la partie 2.7 de l'OACI/IATA et le chapitre 3.4 de l'ADR et de l'IMDG.

Pour les quantités exceptées, voir la partie 2.6 de l'OACI/IATA et le chapitre 3.5 de l'ADR et de l'IMDG.

14.7. Transport maritime en vrac selon les instruments de l'OMI

Pas de données disponibles.

ARTICLE 15 : Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation spécifiques à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

- Informations de classification et d'étiquetage incluses dans la section 2ÿ:

Les réglementations suivantes ont été utiliséesÿ:

- Règlement UE n° 1272/2008 modifié par le règlement UE n° 2021/643 (ATP 16)

- Règlement UE n° 1272/2008 modifié par le règlement UE n° 2021/849 (ATP 17)

- Informations sur le conteneurÿ:

Emballage à équiper de fermetures à l'épreuve des enfants (voir règlement CE n° 1272/2008, annexe II, partie 3).

Les conteneurs doivent être équipés d'un avertissement tactile de danger (voir règlement CE n° 1272/2008, annexe II, partie 3).

- Étiquetage des COV présents dans les vernis, peintures et produits de retouche automobile (2004/42/CE) :

Le niveau européen autorisé de COV dans ce produit prêt à l'emploi est limité à 488 g/l.

Le niveau européen autorisé de COV dans le produit prêt à l'emploi (catégorie IIAg) est de 50 g/l maximum (2007).

- Dispositions particulières :

Pas de données disponibles.

- Réglementation allemande concernant la classification des dangers pour l'eau (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :

WGK 2 : Dangereux pour l'eau.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Pas de données disponibles.

ARTICLE 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations fournies sur cette fiche de données de sécurité sont basées sur notre niveau actuel de connaissances et sur les réglementations nationales et communautaires.

Le mélange ne doit pas être utilisé pour d'autres usages que ceux spécifiés dans la section 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.

Il est à tout moment de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences légales et aux réglementations locales.

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives au mélange et non comme une garantie des propriétés de celui-ci.

Libellé des phrases mentionnées dans la rubrique 3 : Liquide

H226	et vapeurs inflammables.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H319	Provoque une grave irritation des yeux.
H332	Nocif en cas d'inhalation.
H335	Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.
H361d	Susceptible de nuire à l'enfant à naître.
H372	Cause des lésions aux organes par exposition prolongée ou répétée.
H412	Nocif pour la vie aquatique avec des effets durables.

Abréviations :

LD50 : La dose d'une substance d'essai entraînant une létalité de 50 % sur une période de temps donnée.

CL50 : La concentration d'une substance d'essai entraînant une létalité de 50 % sur une période donnée.

CE50 : La concentration efficace de substance qui provoque 50 % de la réponse maximale.

ECr50 : La concentration efficace de substance qui provoque une réduction de 50 % du taux de croissance.

REACH : Enregistrement, Evaluation, Autorisation et Restriction des Substances Chimiques.

ATE : Estimation de la toxicité aiguë

CMR : Cancérogène, mutagène ou reprotoxique.

STEL : Valeur limite d'exposition à court

terme TWA : Moyennes pondérées dans

le temps TMP : Tableau français des maladies

professionnelles TLV : Valeur limite d'exposition (exposition)

AEV : Valeur d'exposition moyenne.

ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.

IMDG : Marchandises Dangereuses Maritimes Internationales.

IATA : Association Internationale du Transport Aérien.

OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale RID :

Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses.

WGK : Wassergefährdungsklasse (classe de risque aquatique).

GHS02 : Flamme

GHS07 : Point d'exclamation

GHS08 : Danger pour la santé

PBT : Persistant, bioaccumulable et toxique. vPvB :

Très persistant, très bioaccumulable.

SVHC : Substances extrêmement préoccupantes.